

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	PN11	318d Limousine	Name:	Braeuherr
Fahrgestellnummer:	WBAPN110X0VJ92306		Vorname:	Guenther
Erstzulassung:	11.02.2009		Kurzzeichen:	EK-414
Marke, Kennzeichen:	BMW	M-VX 1047	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0354 Titansilber metallic		Telefon:	
Polster:	EBAT Stoff Vertex Anthrazit			
Felgen:	Stahl + RK (Sommer)		Rücknehmer:	Thomas Balletshofer / TÜV
Kilometerstand:	16.378			
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2			

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 V 01 02	Stoßfänger vo Ab-Anbauen lack	58,40
	02 V 01 02	Stoßfänger vo lackieren	243,48
	02 R 01 05	Seitenwand vo re	21,90
	02 V 08 02	Frontklappe Ab-Aufrüsten lack	21,90
	02 V 08 02	Frontklappe lackieren	441,32
	02 L 08 05	Seitenwand vo li	21,90
	02 V 08 01	Frontscheibe	0,00
	Zwischensumme €		808,90
Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	03 H 07 01	Stoßfänger hi	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			808,90

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name: Braeuherr Vorname: Guenther

Datum: 19.06.2009 14:19 Uhr

Unterschrift: