

Eigentümer / Verwalter

Name: Bräuherr Günther
 Straße Nr.: Raiffeisenstraße 7
 PLZ Ort: 85134 Stammham

Objektnummer:

31222

Lagebezeichnung:

Raiffeisenstraße 7

Flst.-Nr.: 098023__004440012__

Für Rückfragen bitte eingtragen

Telefon:

Email:

Ergebnis Luftbildauswertung			Abflussfaktor / Art der Oberfläche						Sofern das Niederschlagswasser nicht direkt in eine öffentliche Abwasseranlage / über die Straße entwässert: Das Niederschlagswasser wird eingeleitet in				
			1,0	0,6	0,4	1,0	0,6	0,4					
Nummer laut Plan	Bezeichnung	versiegelte Fläche in m²	Standarddach	Kiesschuttdach	Gründach	wasserundurchlässig (z.B. Asphalt, Beton, Platten- u. Pflasterbeläge mit wasserundurchlässiger Fuge)	wenig wasserundurchlässig (z.B. Pflaster, Platten u. Verbundsteine ohne feste Verfüllung auf sickerfähigen Untergrund)	stark wasserundurchlässig (z.B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Kies, Schotter, Schotterrasen)	kein Kanalschluss, Versickerung auf Grundstück oder direkt in ein Gewässer	Versickerungsanlage		Zisterne	
										mit Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage	ohne Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage	mit Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage	ohne Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage
1	Standarddach	12	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
*1													
2	Standarddach	60	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
3	Standarddach	58	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
4	Standarddach	11	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
*1													
5	Standarddach	65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
6	Standarddach	65	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
7	Standarddach	9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
8	Standarddach	9	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													
9	vollversiegelt	52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
*1													
10	vollversiegelt	40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
*1													
11	vollversiegelt	41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
*1													

9 = Terrasse und Schwimmteich

10 = Hochbeete Garten

11 = nur teilweise Entwässerung auf Strasse, Rest auf Grundstück (85% Strasse, 15% Grundstück)