

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	PG11 318d Limousine	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBAPG11040E806048	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	22.07.2011	Kurzzeichen:	EK-414
Marke, Kennzeichen:	BMW M-JK 4761	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0475 Black Sapphire metallic	Telefon:	
Polster:	EBAT Stoff Vertex Anthrazit		
Kilometerstand:	20.027	Rücknehmer:	Anton Hirmer / V6-D-23
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	SR-Rücknehmer:	Gunter Hentschel

Bereifung

Sommerräder	auf Alu	205 55 R16	eingelagert	vorne	7mm
Sommerräder	auf Alu	205 55 R16	eingelagert	hinten	7mm
Winterräder	auf Alu	205 55 R16	am Fzg	vorne	8mm
Winterräder	auf Alu	205 55 R16	am Fzg	hinten	8mm

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 V 08 05	Frontklappe auslegen/polieren	43,80
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne Ab-Anbauen lack	65,70
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne lackieren	404,08
	02 L 08 09	Seitenwand vorne links Spot Repair	150,00
	04 V 08 01	Frontscheibe Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Abdeckung Mittelkonsole	0,00
	02 I 04 01	Fußmatten komplett Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 02	C-Säule links lack	96,00
	02 L 01 05	Seitenwand hinten links auslegen/polieren	43,80
	02 L 01 02	Schwellerblende links Ab-Anbauen	43,80
	02 L 01 02	Schwellerblende links lackieren	141,06
	02 H 01 01	Heckklappe	0,00
	02 H 01 01	Stoßfänger hinten Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 04 01	Lehnenverkleidung vorne rechts	0,00
	02 I 04 01	Alle Türverkleidungen Gebrauchsspuren	0,00
	02 D 08 01	Dach Gebrauchsspuren	0,00
	Zwischensumme €		988,24
Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			988,24

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in manchen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name: Bräuherr

Vorname: Günther

Datum: 15.12.2011 14:38 Uhr

Unterschrift: