

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	3D31 320d Limousine	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBA3D31090J551326	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	31.01.2013	Kurzzeichen:	ATZ
Marke, Kennzeichen:	BMW M-KN 7122	E-Mail:	guenther.braueherr@freenet.de
Farbe:	0475 Black Sapphire metallic	Telefon:	
Polster:	LCLZ Leder Dakota Schwarz Exklusivnaht (SW/SW)		
Kilometerstand:	24.651	Rücknehmer:	Peter Hohn DEKRA T.42703
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	SR-Rücknehmer:	Bozo Radman 4Wheels

Batteriestatus

SoH: 0 SoC: 0,00 Zustand Reichweite Reduktionsmittel AdBlue: 0

Bereifung

Sommerräder	auf Alu	225 45 R18	eingelagert	vorne	6mm
Sommerräder	auf Alu	225 45 R18	eingelagert	hinten	6mm
Winterräder	auf Alu	225 50 R17	am Fzg	vorne	6mm
Winterräder	auf Alu	225 50 R17	am Fzg	hinten	6mm

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 L 01 06	Felge vorne links erneuern	325,86
	02 R 01 06	Felge vorne rechts erneuern	325,86
	02 R 01 06	Felge hinten rechts erneuern	325,86
	02 I 01 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 04 01	Alle Türverkleidungen Gebrauchsspuren	0,00
	04 V 08 06	Frontscheibe erneuern	596,43
	02 V 08 05	Frontklappe auslegen/polieren	74,70
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne Ab-Anbauen lack	99,60
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne lackieren	494,93
	02 R 08 05	Seitenwand vorne rechts auslegen/polieren	24,90
	02 R 01 01	Felge WR vorne rechts Gebrauchsspuren	0,00
	02 R 02 04	Türe vorne rechts kalt drücken	49,80
	02 R 08 05	Spiegelkappe rechts auslegen/polieren	24,90
	02 R 01 05	Türe vorne rechts auslegen/polieren	24,90
	02 I 04 01	Sitzbezug vorne rechts	0,00
	02 I 01 01	Abdeckung Mittelkonsole Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 05	C-Säule rechts auslegen/polieren	24,90
	02 R 02 01	Türe hinten rechts	0,00
	02 H 04 01	Heckleuchte innen rechts	0,00

02 H 01 09	Stoßfänger hinten Spot Repair	150,00
02 H 01 05	Heckklappe auslegen/polieren	24,90
02 I 04 01	Ladekante hinten Gebrauchsspuren	0,00
02 A 01 01	Waschanlagenspuren	0,00
02 A 01 01	Alle Türkanten	0,00
02 L 02 04	Seitenwand hinten links kalt drücken	49,80
02 L 01 05	Seitenwand hinten links auslegen/polieren	24,90
02 I 01 05	Einstieg vorne links innen	24,90
02 I 04 06	Fußmatte vorne links erneuern	27,13
02 I 04 01	Fußmatten komplett Gebrauchsspuren	0,00
02 I 01 01	B-Säulenverkleidung links Gebrauchsspuren	0,00
02 L 08 01	Spiegelkappe links Gebrauchsspuren	0,00
02 L 04 01	Seitenwand vorne links Gebrauchsspuren	0,00
02 D 08 05	Dachrahmen links auslegen/polieren	24,90
02 D 04 05	Dach auslegen/polieren	49,80
Zwischensumme €		2.768,97

Gutachten	Zustandsbild Paket	
	Zwischensumme €	0,00
Gesamtbetrag €		2.768,97

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in manchen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	13.02.2014 10:50 Uhr	Unterschrift:	