

## Rücknahmeprotokoll

|                           |                                                 |                |                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Typ, Bezeichnung:         | US91 320i Touring                               | Name:          | Bräuherr                  |
| Fahrgestellnummer:        | WBAUS91090A999286                               | Vorname:       | Günther                   |
| Erstzulassung:            | 09.12.2011                                      | Kurzzeichen:   | EK-401                    |
| Marke, Kennzeichen:       | BMW M-FL 3241                                   | E-Mail:        | Guenther.Braeuherr@bmw.de |
| Farbe:                    | 0475 Black Sapphire metallic                    | Telefon:       |                           |
| Polster:                  | FMAT Polster 'Impuls' mit Stoff/Leder Anthrazit |                |                           |
| Kilometerstand:           | 15.317                                          | Rücknehmer:    | Thomas Koeppel / V6-D-23  |
| Anzahl Fahrzeugschlüssel: | 2                                               | SR-Rücknehmer: | Stephan Poverlein         |

### Bereifung

|             |                           |             |        |     |
|-------------|---------------------------|-------------|--------|-----|
| Sommerräder | auf Stahl + 205 55 R16 RK | eingelagert | vorne  | 8mm |
| Sommerräder | auf Stahl + 205 55 R16 RK | eingelagert | hinten | 8mm |

### Inhalt



| Rücknahme      | Zustandsbild    | Paket                                   | Betrag € |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|
|                | 04 V 08 01      | Frontscheibe Gebrauchsspuren            | 0,00     |
|                | 02 A 01 01      | Alle Türkanten                          | 0,00     |
|                | 02 V 08 05      | Frontklappe auslegen/polieren           | 21,90    |
|                | 02 V 01 02      | Stoßfänger vorne Ab-Anbauen lack        | 65,70    |
|                | 02 V 01 02      | Stoßfänger vorne lackieren              | 404,08   |
|                | 04 H 01 01      | Heckscheibe Gebrauchsspuren             | 0,00     |
|                | 02 I 01 01      | Ladekante hinten Gebrauchsspuren        | 0,00     |
|                | 02 H 01 01      | Stoßfänger hinten Gebrauchsspuren       | 0,00     |
|                | 02 D 08 01      | Dachrahmen rechts                       | 0,00     |
|                | 02 R 08 01      | Seitenwand vorne rechts Gebrauchsspuren | 0,00     |
|                | 02 I 04 01      | Fußmatten komplett Gebrauchsspuren      | 0,00     |
|                | Zwischensumme € |                                         | 491,68   |
| Gutachten      | Zustandsbild    | Paket                                   |          |
|                | Zwischensumme € |                                         | 0,00     |
| Gesamtbetrag € |                 |                                         | 491,68   |

### Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber

(Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in manchen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name: Bräuherr

Vorname: Günther

Datum: 17.04.2012 13:57 Uhr

Unterschrift: