

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	4E91 420d Gran Coupé	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBA4E91040G595154	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	19.05.2016	Kurzzeichen:	ATZ
Marke, Kennzeichen:	BMW M-ZP 1478	E-Mail:	guenther.braueherr@freenet.de
Farbe:	0300 ALPINWEISS III	Telefon:	
Polster:	HAAT STOFF HEXAGON ALCANTARA/ANTHRAZIT		
Kilometerstand:	19.184	Rücknehmer:	Michael Stadler DEKRA T.42703
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	SR-Rücknehmer:	Grzegorz Halupczok / NL-S-A-7-W

Batteriestatus

SoH: 0 SoC: 0,00 Zustand Reichweite Reduktionsmittel AdBlue: 0

Bereifung

<u>Sommerräder Alu</u>			eingelagert	<u>Winterräder Alu</u>			
225 40 R19	vorne links	7,5mm		225 50 R17	vorne links	8,0mm	am Fzg
	rechts	7,5mm			rechts	8,0mm	
255 35 R19	hinten links	7,0mm		225 50 R17	hinten links	8,0mm	am Fzg
	rechts	7,0mm			rechts	8,0mm	

Nächster Service in KM: 12.000

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 R 01 01	Reifen vorne rechts	0,00
	02 R 01 06	Felge vorne rechts erneuern	499,95
	02 I 02 01	Fußmatte vorne links Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 06 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 02 06	Einstiegsleiste vorne links aussen erneuern	59,92
	02 I 01 01	Alle Türverkleidungen Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 02 01	Ladekante hinten Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Heckklappenverkleidung	0,00
	02 I 01 01	Einstiegsleiste hinten rechts aussen	0,00
	02 I 01 01	Interieurleiste vorne rechts	0,00
	02 I 06 01	Fußmatten komplett Gebrauchsspuren	0,00
	04 V 08 01	Frontscheibe	0,00
	02 V 08 05	Frontklappe auslegen/polieren	52,80
	02 R 04 05	Spiegelkappe rechts auslegen/polieren	26,40
	02 R 08 01	Abdeckung unten Aussenspiegel	0,00

02 R 01 01	Türe hinten rechts	0,00
02 R 01 09	Seitenwand hinten rechts Spot Repair	150,00
02 R 02 07	Schwellerblende rechts erneuern	264,83
02 H 02 03	Stoßfänger hinten instandsetzen	448,95
02 H 02 03	Stoßfänger hinten Ab-Anbauen inst/lack	52,80
02 H 02 06	Diffusor erneuern	68,71
02 H 02 02	Heckklappe Ab-Aufrüsten lack	79,20
02 H 02 02	Heckklappe oberteil lackieren	194,87
02 L 01 01	Türe vorne links	0,00
02 L 04 05	Spiegelkappe links auslegen/polieren	26,40
02 D 04 01	Dach Gebrauchsspuren	0,00
Zwischensumme €		1.924,83

Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	03 V 07 08	Stoßfänger vorne unfallbeschädigt	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			1.924,83

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in manchen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	01.02.2017 11:47 Uhr	Unterschrift:	