


Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	UD71 118d 5-Tuerer	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBAUD71060P442766	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	28.10.2010	Kurzzeichen:	EK-414
Marke, Kennzeichen:	BMW M-AN 4748	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0A52 Spacegrau metallic	Telefon:	
Polster:	EAAT Stoff Elektra Anthrazit		
Felgen:	Alu (Sommer)	Rücknehmer:	Friedrich Jacob / GKK
Kilometerstand:	15.946		
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2		

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 I 01 01	Abdeckung Mittelkonsole	0,00
	02 I 01 01	Schaltknauf	0,00
	02 I 01 01	B-Säulenverkleidung links	0,00
	02 I 01 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 01 01	Ladekante hinten Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Lehnenverkleidung vorne rechts	0,00
	02 I 04 06	Fußmatten komplett erneuern	71,40
	04 V 08 06	Frontscheibe erneuern	553,30
	02 V 08 05	Frontklappe auslegen/polieren	109,50
	04 V 08 01	Nebelscheinwerfer links	0,00
	04 V 08 01	Nebelscheinwerfer rechts	0,00
	04 V 08 01	Scheinwerfer links	0,00
	04 V 08 01	Scheinwerfer rechts	0,00
	02 V 02 04	Frontklappe kalt drücken	87,60
	02 V 08 05	Stoßfänger vorne auslegen/polieren	65,70
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne unten lackieren 1er	96,74
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne unten Ab-Aufrüsten lack	94,90
	02 R 08 01	Spiegelkappe rechts Gebrauchsspuren	0,00
	02 D 08 01	Dachrahmen rechts	0,00
	02 L 08 01	Spiegelkappe links Gebrauchsspuren	0,00
	02 L 08 01	Seitenwand vorne links Gebrauchsspuren	0,00
	02 L 01 01	Schweller/Schwellerblende links	0,00
	02 H 01 01	Heckklappe	0,00
	02 H 01 01	Stoßfänger hinten Gebrauchsspuren	0,00
Zwischensumme €			1.079,14

Gutachten	Zustandsbild	Paket
	Zwischensumme €	0,00
Gesamtbetrag €		1.079,14

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	10.03.2011 13:01 Uhr	Unterschrift:	