

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	PN11 318d Limousine	Name:	Braeuherr
Fahrgestellnummer:	WBAPN11080A735238	Vorname:	Guenther
Erstzulassung:	27.10.2009	Kurzzeichen:	EK-414
Marke, Kennzeichen:	BMW M-RK 4699	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0A52 Spacegrau metallic	Telefon:	
Polster:	EBAT Stoff Vertex Anthrazit		
Felgen:	Alu (Sommer)	Rücknehmer:	Thomas Koeppel / V6-D-23
Kilometerstand:	15.418		
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2		

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	04 V 08 06	Frontscheibe erneuern	654,24
	02 V 02 03	Frontklappe instandsetzen	623,82
	02 V 02 03	Frontklappe Ab-Aufrüst inst/lack	21,90
	02 V 08 05	Frontklappe	43,80
	02 A 01 01	Alle Türkanten	0,00
	02 I 01 01	Lehnenverkleidung vo re	0,00
	Zwischensumme €		1.343,76
Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			1.343,76

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name: Braeuherr Vorname: Guenther

Datum: 03.03.2010 13:05 Uhr

Unterschrift: