

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	PN11	318d Limousine
Fahrgestellnummer:	WBAPN11060A259457	
Erstzulassung:	17.06.2009	
Marke, Kennzeichen:	BMW	M-LN 4640
Farbe:	0475 Black Sapphire metallic	
Polster:	EBAD Stoff Vertex Grau	
Felgen:	Stahl + RK (Sommer)	
Kilometerstand:	17.851	
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	

Name:	Braeuherr
Vorname:	Guenther
Kurzzeichen:	EK-414
E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Telefon:	
Rücknehmer:	Thomas Koeppel / V6-D-23

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	04 V 08 06	Frontscheibe erneuern	678,97
	02 V 08 05	Frontklappe	43,80
	02 V 08 05	Stoßfänger vo	21,90
	02 A 01 01	Alle Türkanten	0,00
	02 I 04 01	Fußmatten komplett	0,00
	02 I 04 06	Fußmatte vo li erneuern	27,13
	02 D 02 04	Dach kalt drücken	65,70
	02 I 01 01	Ladekante hi	0,00
	02 H 01 01	Stoßfänger hi	0,00
	02 A 01 01	Alle Türkanten	0,00
	04 D 01 01	Schiebedachdeckel	0,00
	Zwischensumme €		837,50
Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			837,50

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Braeuherr	Vorname:	Guenther
Datum:	29.10.2009 11:52 Uhr	Unterschrift:	