

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	KK31	320d Coupe	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBAKK31000	E546557	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	30.06.2010		Kurzzeichen:	EK-414
Marke, Kennzeichen:	BMW	M-XV 4630	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0475 Black Sapphire metallic		Telefon:	
Polster:	LCGE Leder Dakota Creambeige			
Felgen:	Alu (Sommer)		Rücknehmer:	Manuel Wolf / TÜV
Kilometerstand:	16.617			
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2			

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 I 04 06	Fußmatten komplett erneuern	71,40
	02 I 04 01	Lehnenverkleidung vo li	0,00
	02 I 02 01	Seitenverkleidung innen hi li	0,00
	02 I 04 01	Sitzbezug vo li	0,00
	02 I 04 01	Lehnenbezug vo li	0,00
	02 I 01 01	Ladekante hi	0,00
	02 I 04 01	Sitzbezug hi	0,00
	02 I 04 01	Lehnenverkleidung vo re	0,00
	02 I 04 01	Lehnenbezug vo re	0,00
	02 I 04 01	Sitzbezug vo re	0,00
	02 I 04 09	Lederpflege klein	38,00
	02 I 04 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 04 01	Alle Türverkleidungen	0,00
	04 V 08 01	Frontscheibe	0,00
	02 V 02 04	Frontklappe kalt drücken	43,80
	02 V 08 05	Frontklappe	65,70
	02 V 01 09	Stoßfänger vo Spot Repair	100,00
	02 V 08 05	Stoßfänger vo	65,70
	02 L 08 01	Seitenwand vo li	0,00
	02 L 04 01	Schweller/Schwellerblende li	0,00
	02 L 08 01	Spiegelkappe li	0,00
	02 A 01 01	Alle Türkanten	0,00
	02 L 02 04	Türe vo li kalt drücken	87,60
	02 L 01 01	Türe vo li	0,00
	02 H 02 09	Stoßfänger hi Smart Repair	50,00
	02 H 01 05	Stoßfänger hi	43,80

02 H 01 02	Heckklappe unten lackieren	150,00
02 H 01 02	Heckklappe Ab-Aufrüsten lack	87,60
02 R 01 01	Seitenwand hi re	0,00
02 R 01 09	Schweller re Spot Repair	100,00
02 R 04 01	Schweller/Schwellerblende re	0,00
02 R 08 01	Türe vo re	0,00
02 R 08 01	Spiegelkappe re	0,00
02 R 01 06	Felge vo re erneuern	342,13
02 R 08 01	Seitenwand vo re	0,00
02 R 01 01	Gebrauchsschaden Seite re	0,00
02 D 08 01	Dachrahmen li	0,00
Zwischensumme €		1.245,73

Gutachten	Zustandsbild Paket	
	Zwischensumme €	0,00
Gesamtbetrag €		1.245,73

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	02.11.2010 14:32 Uhr	Unterschrift:	