

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	ZD31 MINI Cooper D Countryman	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WMWZD31020WM89507	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	21.08.2012	Kurzzeichen:	EK-40
Marke, Kennzeichen:	MINI M-ZW 7298	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Farbe:	0B11 Absolute Black metallic	Telefon:	
Polster:	FSGZ Stoff-/Lederkombination Parallel Lines Light Tobacco		
Kilometerstand:	18.162	Rücknehmer:	Michael Stadler / GKK T. 42703
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	SR-Rücknehmer:	Martin Mattke / DEKRA

Bereifung

Sommerräder	auf Alu	225 45 R18	eingelagert	vorne	7mm
Sommerräder	auf Alu	225 45 R18	eingelagert	hinten	7mm
Winterräder	auf Alu	205 55 R17	am Fzg	vorne	7mm
Winterräder	auf Alu	205 55 R17	am Fzg	hinten	7mm

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 I 02 06	Einstiegsleiste vorne links aussen erneuern	10,92
	02 I 01 01	B-Säulenverkleidung links Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Ladekante hinten Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 09	Türverkleidung vorne rechts instandsetzen	80,00
	02 I 06 01	Fußmatte vorne links Gebrauchsspuren	0,00
	04 V 08 01	Frontscheibe	0,00
	02 V 02 02	Frontklappe lackieren	448,78
	02 V 02 02	Frontklappe Ab-Aufrüsten lack	74,70
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne lackieren	421,12
	02 V 08 02	Stoßfänger vorne Ab-Anbauen lack	83,00
	02 R 01 01	Felge WR vorne rechts Gebrauchsspuren	0,00
	02 R 01 01	Felge WR hinten rechts Gebrauchsspuren	0,00
	02 R 01 05	Seitenwand hinten rechts auslegen/polieren	49,80
	02 H 01 05	Stoßfänger hinten auslegen/polieren	49,80
	02 H 01 05	Heckklappe auslegen/polieren	24,90
	02 L 01 05	Seitenwand hinten links auslegen/polieren	24,90
	02 L 01 01	Türe hinten links	0,00
	02 L 01 01	Türe vorne links	0,00
	02 L 02 04	Türe vorne links kalt drücken	49,80
	02 L 08 06	Radlaufblende vorne links erneuern	71,34

02 R 08 01 Radlaufblende vorne rechts Gebrauchsspuren 0,00

Zwischensumme € 1.389,06

Gutachten Zustandsbild Paket

Zwischensumme € 0,00

Gesamtbetrag € 1.389,06

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name: Bräuherr Vorname: Günther

Datum: 08.02.2013 12:49 Uhr Unterschrift: