

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	SU31	MINI Cooper	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WMWSU31030T087563		Vorname:	Günther
Erstzulassung:	18.07.2012		Kurzzeichen:	EK-40
Marke, Kennzeichen:	MINI	M-KM 5616	E-Mail:	Guenther.Braeuherr@freenet.de
Farbe:	A94 Midnight Black metallic		Telefon:	
Polster:	APE1 Stoff Cosmos Carbon Black			
Unfallfahrzeug:	Nein			
Kilometerstand:	3.371		Rücknehmer:	Michael Stadler GKK T.42703
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2		SR-Rücknehmer:	Martin Matke

Bereifung

Sommerräder	auf Alu	175 65 R15	eingelagert	vorne	6mm
Sommerräder	auf Alu	175 65 R15	eingelagert	hinten	6mm
Winterräder	auf Alu	195 55 R16	am Fzg	vorne	7mm
Winterräder	auf Alu	195 55 R16	am Fzg	hinten	8mm

Inhalt



RN: ZB mit Kulanz	Zustandsbild	Paket	Betrag €	Selbstbeteiligung €
	02 V 01 01	Stoßfänger vorne Gebrauchsspuren	0,00	0,00
	02 V 01 01	Stoßfänger vo Spoiler mitte	0,00	0,00
	02 R 01 06	Felge WR 195/55 R16 vo re erneuern	0,00	0,00
	02 R 01 01	Türe vorne rechts	0,00	0,00
	02 R 02 01	Türe vorne rechts	0,00	0,00
	02 L 01 01	Seitenwand hinten links Gebrauchsspuren	0,00	0,00
	02 L 01 01	Türe vorne links	0,00	0,00
	02 L 01 01	Spiegelkappe links Gebrauchsspuren	0,00	0,00

RN: ZB mit Schadensabschlag	Zustandsbild	Paket	Betrag €	Selbstbeteiligung €
	02 V 01 05	Frontklappe auslegen/polieren	24,90	0,00
	02 D 01 05	Dach auslegen/polieren	24,90	0,00
	02 H 01 05	Stoßfänger hinten auslegen/polieren	24,90	0,00

abzgl. Schadensabschlagsbetrag €

-324,70

Zwischenbetrag € (netto)

0,00

Zwischensumme € (brutto)

0,00

RN: ZB mit SB		Zustandsbild	Paket	Betrag €	Selbstbeteiligung €
		Zwischensumme €			0,00
RN: ZB komplett zu zahlen		Zustandsbild	Paket	Betrag €	Selbstbeteiligung €
		Zwischenbetrag € (netto)			0,00
		Zwischensumme € (brutto)			0,00
NS: ZB mit SB	Ereignis-Nr.	Zustandsbild	Paket	Betrag €	Selbstbeteiligung €
		Zwischensumme €			0,00
NS: Gutachten		Zustandsbild	Paket		
		Zwischensumme €			0,00
Gesamtbetrag € (brutto)					0,00

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand und erkennt die Kostenkalkulation abzüglich der im Rahmen der Mietrate abgedeckten Gebrauchsspuren an. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigten) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	26.03.2013 14:04 Uhr	Unterschrift:	

