

## Rücknahmeprotokoll

|                           |                                   |              |                           |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|
| Typ, Bezeichnung:         | UG31 118d                         | Name:        | Braeuherr                 |
| Fahrgestellnummer:        | WBAUG31000PU72040                 | Vorname:     | Guenther                  |
| Erstzulassung:            | 31.10.2006                        | Kurzzeichen: | EK-413                    |
| Marke, Kennzeichen:       | BMW M-CM 4590                     | E-Mail:      | Guenther.Braeuherr@bmw.de |
| Farbe:                    | 0A22 Sparkling Graphite metallic  | Telefon:     |                           |
| Polster:                  | AFAT Stoff Moire Anthrazit        |              |                           |
| Felgen:                   | Stahl + RK (Sommer), Alu (Winter) | Rücknehmer:  | Bernhard Zimprich         |
| Kilometerstand:           | 14.131                            |              |                           |
| Anzahl Fahrzeugschlüssel: | 2                                 |              |                           |

### Inhalt



| Rücknahme      | Zustandsbild    | Paket                                   | Betrag € |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|
|                | 02 I 01 01      | Ladekante hi                            | 0,00     |
|                | 02 H 02 06      | Stossfänger hi Blende mitte erneuern[5] | 83,80    |
|                | 04 V 08 01      | Frontscheibe[8]                         | 0,00     |
|                | 02 V 08 05      | Frontklappe[7]                          | 58,95    |
|                | 02 V 08 05      | Stossfänger vo[6]                       | 19,65    |
|                | 02 L 01 01      | Türe vo li[2]                           | 0,00     |
|                | Zwischensumme € |                                         | 162,40   |
| Gutachten      | Zustandsbild    | Paket                                   |          |
|                | 03 H 07 01      | Stossfänger hi[5]                       |          |
|                | Zwischensumme € |                                         | 0,00     |
| Gesamtbetrag € |                 |                                         | 162,40   |

### Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

|        |                      |               |          |
|--------|----------------------|---------------|----------|
| Name:  | Braeuherr            | Vorname:      | Guenther |
| Datum: | 23.03.2007 14:39 Uhr | Unterschrift: |          |

