

## Rücknahmeprotokoll

|                           |                            |                |              |                           |
|---------------------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| Typ, Bezeichnung:         | VC11                       | 318d Limousine | Name:        | Braeuherr                 |
| Fahrgestellnummer:        | WBAVC110X0                 | VG83202        | Vorname:     | Guenther                  |
| Erstzulassung:            | 21.03.2007                 |                | Kurzzeichen: | EK-413                    |
| Marke, Kennzeichen:       | BMW                        | M-KY 4563      | E-Mail:      | Guenther.Braeuherr@bmw.de |
| Farbe:                    | 0A34 Arktis metallic       |                | Telefon:     |                           |
| Polster:                  | ALAT Stoff Fluid Anthrazit |                |              |                           |
| Felgen:                   | Alu (Sommer)               |                | Rücknehmer:  | Mario Bertolini           |
| Kilometerstand:           | 27.878                     |                |              |                           |
| Anzahl Fahrzeugschlüssel: | 2                          |                |              |                           |

### Inhalt



| Rücknahme      | Zustandsbild    | Paket                     | Betrag € |
|----------------|-----------------|---------------------------|----------|
|                | 02 D 08 05      | Dach[11]                  | 42,72    |
|                | 02 H 01 05      | Heckklappe[9]             | 21,36    |
|                | 02 H 02 07      | Stoßfänger hi erneuern[5] | 721,83   |
|                | 02 I 03 01      | Alle Türverkleidungen     | 0,00     |
|                | 02 R 01 01      | Felge vo re[17]           | 0,00     |
|                | 02 V 08 01      | Frontklappe[7]            | 0,00     |
|                | 02 V 08 05      | Stoßfänger vo[6]          | 42,72    |
|                | Zwischensumme € |                           | 828,63   |
| Gutachten      | Zustandsbild    | Paket                     |          |
|                | Zwischensumme € |                           | 0,00     |
| Gesamtbetrag € |                 |                           | 828,63   |

### Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

|        |                      |               |          |
|--------|----------------------|---------------|----------|
| Name:  | Braeuherr            | Vorname:      | Guenther |
| Datum: | 05.11.2007 14:13 Uhr | Unterschrift: |          |

