

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	WD11	320d Coupe
Fahrgestellnummer:	WBAWD11020PW11719	
Erstzulassung:	19.06.2008	
Marke, Kennzeichen:	BMW	M-AY 4676
Farbe:	0475 Black Sapphire metallic	
Polster:	LCAD Leder Dakota Grau	
Felgen:	Alu (Sommer)	
Kilometerstand:	28.735	
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	

Name:	Braeuherr
Vorname:	Guenther
Kurzzeichen:	EK-414
E-Mail:	Guenther.Braeuherr@bmw.de
Telefon:	
Rücknehmer:	Peter Hohn / TÜV

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 I 04 01	Sitzbezug vo li	0,00
	02 I 04 01	Lehnenbezug vo li	0,00
	02 I 01 01	Ladekante hi	0,00
	02 I 04 01	Lehnenverkleidung vo re	0,00
	02 I 04 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 04 01	Alle Türverkleidungen	0,00
	02 I 04 06	Fußmatten komplett erneuern	71,40
	02 I 04 01	Sitzbezug vo re	0,00
	02 I 04 09	Lederpflege klein	38,00
	02 V 08 05	Frontklappe	21,36
	02 V 08 05	Stoßfänger vo	21,36
	02 R 01 06	Felge vo re erneuern	232,14
	02 H 01 05	Heckklappe	21,36
	Zwischensumme €		405,62
Gutachten	Zustandsbild	Paket	
	03 V 07 01	Frontscheibe	
	Zwischensumme €		0,00
Gesamtbetrag €			405,62

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Braeuherr	Vorname:	Guenther
Datum:	13.02.2009 13:50 Uhr	Unterschrift:	