

Rücknahmeprotokoll

Typ, Bezeichnung:	3P11 420d Coupé	Name:	Bräuherr
Fahrgestellnummer:	WBA3P11080K199524	Vorname:	Günther
Erstzulassung:	30.10.2014	Kurzzeichen:	ATZ
Marke, Kennzeichen:	BMW M-KR 2347	E-Mail:	guenther.braeuherr@freenet.de
Farbe:	0300 ALPINWEISS III	Telefon:	
Polster:	LCSW LEDER DAKOTA/ SCHWARZ		
Kilometerstand:	19.006	Rücknehmer:	Hans-Peter Kufner / B6-V-62
Anzahl Fahrzeugschlüssel:	2	SR-Rücknehmer:	

Batteriestatus

SoH: 0 SoC: 0,00 Zustand Reichweite Reduktionsmittel AdBlue: 0

Bereifung

<u>Sommerräder Alu</u>		am Fzg	<u>Winterräder</u>		
225 40 R19					
vorne links	7,0mm			vorne links	mm
rechts	7,0mm			rechts	mm
255 35 R19					
hinten links	6,5mm			hinten links	mm
rechts	6,5mm			rechts	mm

Nächster Service in KM: 12.000

Inhalt



Rücknahme	Zustandsbild	Paket	Betrag €
	02 I 04 09	Lederpflege klein	38,00
	02 I 04 06	Fußmatte vorne links erneuern	27,13
	02 I 04 01	Alle Türverkleidungen Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Alle Einstiegsleisten	0,00
	02 I 01 01	C-Säulenverkleidung links Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 01 01	Ladekante hinten Gebrauchsspuren	0,00
	02 I 04 01	Fußmatten komplett Gebrauchsspuren	0,00
	06 D 02 04	Dach kalt drücken	492,80
		Dachhimmel Teilweise lösen	
	02 I 10 06	Himmelbespannung erneuern ab und an bauen	431,20
	06 D 02 04	Dachrahmen rechts kalt drücken	52,80
	02 H 02 04	Heckklappe kalt drücken	52,80
	04 V 08 01	Frontscheibe Gebrauchsspuren	0,00
	06 D 02 04	Dachrahmen links kalt drücken	79,20
	06 V 02 04	Frontklappe kalt drücken	52,80

02 V 01 03	Stossfänger vorne Ab-Anbauen inst/lack	96,80
02 V 01 03	Stossfänger vorne instandsetzen	549,14
02 L 01 06	Felge vorne links erneuern	291,16
02 H 01 05	Stossfänger hinten auslegen/polieren	52,80
06 R 02 04	Seitenwand hinten rechts kalt drücken	158,40
02 R 01 01	Felge hinten rechts Gebrauchsspuren	0,00
02 R 01 06	Felge vorne rechts erneuern	291,16
Zwischensumme €		2.666,19

Gutachten	Zustandsbild Paket	
	Zwischensumme €	0,00
Gesamtbetrag €		2.666,19

Rücknahmebestätigung

Der Fahrzeugnutzer bestätigt durch Unterschrift den gemeinsam festgestellten Fahrzeugzustand. Der Prüfer hat dem Nutzer/Rückgeber (Bevollmächtigtem) die Schäden am Fahrzeug gezeigt, sowie den Reparaturweg erläutert und die Schadenskalkulation detailliert erklärt.

Schäden an Fahrzeugen, die durch einen Unfall entstanden sind (auch repariert oder teilrepariert), werden bei der Fahrzeugrücknahme dokumentiert. Eine detaillierte Bewertung dieser Schäden kann in machen Fällen jedoch erst später erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass die Fzg.-Gesamtschadenssumme auf dem Rücknahmeprotokoll vom Betrag auf der später erstellten FKM-Abrechnung abweicht.

Name:	Bräuherr	Vorname:	Günther
Datum:	29.09.2015 11:37 Uhr	Unterschrift:	