

BMW Group


Schadensmeldung



1. Unfalltag * 09.12.2006	Unfallzeit * 14:30		
2. Unfallort * Wertstoffhof Gem. Stammham			
3. Pol. aufgen. * ☐ Ja ☒ Nein		pol. Aktenzeichen	Polizeidienststelle
4. Ersteller (Name, Vorname, E-Mail) * Braueherr, Guenther, Guenther.Braueherr@bmw.de			

Fahrzeug A (BMW Group)		Fahrzeug B (Unfallgegner)	
5. Fahrzeugnutzer/ Kostenstellenverantwortlicher/ -Vertreter (Name, Vorname, Strasse, PLZ + Ort) * Braueherr, Guenther, Raiffeisenstr 7, 85134 Stammham		5. Fahrzeugeigentümer/ Eigentümer/ Person (Name, Vorname, Strasse, PLZ + Ort, Telefon) *	
Kurzzeichen * EK-413	Telefon * +49-89-382-43873	Versicherung	
E-Mail * Guenther.Braueherr@bmw.de		Vers.-Schein.-Nr.	
6. Fahrzeugtyp * 118d		Bei ausländischen Fahrzeugen grüne Versicherungskarte aushändigen lassen	Vollkaskoversicherungsschutz? ☐ Ja ☐ Nein
Pol. Kennzeichen * M-CM 4590	km am Schadenstag * 2.050	6. Fahrzeug (Art und Typ)	
Fahrgest.-Nr. (die letzten 7 Zeichen) * PU72040	Erstzulassung * 31.10.2006	Pol. Kennzeichen	
7. Fahrzeuglenker (Name, Vorname, Strasse, PLZ + Ort, Telefon, E-Mail) * Braueherr, Ingrid, Raiffeisenstr 7, 85134 Stammham, 08405/1227,		7. Fahrzeuglenker (Name, Vorname, Strasse, PLZ + Ort, Telefon)	
Geboren am	Führerscheinklasse * B		
ausgestellt am 01.12.1976	von (Behörde) * Landratsamt Ingolstadt		
Alkoholeinfluß ☐ Ja ☒ Nein	Blutprobe * ☐ Ja ☒ Nein	8. Alkoholeinfluß ☐ Ja ☐ Nein	Blutprobe ☐ Ja ☐ Nein
Ergebnis Blutprobe	Bussgeld * ☐ Ja ☒ Nein	Ergebnis Blutprobe	Bussgeld ☐ Ja ☐ Nein
Einverständnis Nutzer * ☒ Ja ☐ Nein	Insassen angegurtet * ☒ Ja ☐ Nein	Einverständnis Fzg.halter ☐ Ja ☐ Nein	Insassen angegurtet ☐ Ja ☐ Nein
9. Insassen verletzt * ☐ Ja ☒ Nein	Insassen getötet * ☐ Ja ☒ Nein	9. Insassen verletzt ☐ Ja ☐ Nein	Insassen getötet ☐ Ja ☐ Nein
BMW/ Mini fahrbereit * ☒ Ja ☐ Nein	Schaden sichtbar ☒ Ja ☐ Nein		
10. beschädigte Fzg.teile * Stoßfänger hinten		10. Kurzbeschreibung des Schadens	
Besichtigungsort FIZ Parkplatz		Besichtigungsort	

Wo wurde das Fahrzeug beschädigt? *



11. Detailinformationen

Schadensart *

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Auffahrschaden | ☐ Fahrspurwechsel | ☐ Vorfahrt verletzt | ☒ Parkschaden |
| ☐ Brandschaden | ☐ Einbruch/Diebstahl | ☐ Fahrzeugdiebstahl | ☐ Hagelschaden |
| ☐ Reifenschaden | ☐ Sturmschaden | ☐ Überschwemmungsschaden | |
| ☐ Wildschaden | ☐ Anderer Unfallhergang | | |

Schadensschilderung (Unfallhergang) *

Anfahrt beim Ausrangieren aus Parkplatz an Begrenzungspfosten.

Schadenverursacher *

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ☐ Unfallgegner | ☒ BMW/Mini Fahrer | ☐ Beide | ☐ Unbekannt/Sonstiger |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|

Unterschrift Fahrzeugnutzer, Kostenst.-Verantwortlicher

11.12.2006

digital bestätigt

Datum

Unterschrift

Unterschrift Fahrzeuglenker

Datum

Unterschrift

Legende: * - Pflichtfeld