

Eigentümer / Verwalter

Name: Bräuherr Günther
 Straße Nr.: Raiffeisenstraße 7
 PLZ Ort: 85134 Stammham

Objektnummer:

31222

Lagebezeichnung:

Raiffeisenstraße 7

Flst.-Nr.: 098023__004440012__

Für Rückfragen bitte eingtragen

Telefon:

Email:

Ergebnis Luftbildauswertung		Abflussfaktor / Art der Oberfläche						Sofern das Niederschlagswasser nicht direkt in eine öffentliche Abwasseranlage / über die Straße entwässert: Das Niederschlagswasser wird eingeleitet in				
		1,0	0,6	0,4	1,0	0,6	0,4					
Nummer laut Plan	Bezeichnung	versiegelte Fläche in m ²	Standarddach	Kiesschuttdach	Gründach	wasserundurchlässig (z.B. Asphalt, Beton, Platten- u. Pflasterbeläge mit wasserundurchlässiger Fuge)	wenig wasserundurchlässig (z.B. Pflaster, Platten u. Verbundsteine ohne feste Verfüllung auf sickerfähigem Untergrund)	stark wasserundurchlässig (z.B. Ökopflaster, Rasengittersteine, Kies, Schotter, Schotterrasen)	kein Kanalschluss, Versickerung auf Grundstück oder direkt in ein Gewässer	Versickerungsanlage	Zisterne	ohne Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage
												mit Notüberlauf in eine öffentliche Abwasseranlage

*1 Korrekturzeile für Ergänzungen

Volumen Versickerungsanlage (Sickermulde, Mulden-Rigolen-Versickerung o.ä., anrechenbar ab 3m³): _____ m³Volumen Zisterne (anrechenbar ab 3m³): _____ m³

Wie wird das gesammelte Niederschlagswasser der Zisterne genutzt?

☐ Brauchwasser (für Haushalt, Betrieb)☐ Gartenbewässerung

Bemerkungen / Ergänzungen / Korrekturen

--

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird bestätigt.

Stammham, 13.05.22 *Günther*
 Ort, Datum Unterschrift Eigentümer / Verwalter